

«Согласовано»
Председатель ПК
М.З.Шувалова
«08» 08 2016 г



«Утверждено»
Директор МБУ ДО «СЮТ»
А.А.Которобай
«08» 08 2016 г



ИНСТРУКЦИЯ № 23

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ НА ДЕРЕВОФУГОВАЛЬНОМ СТАНКЕ

ИНСТРУКЦИЯ № 23

по охране труда при работе на деревофуговальном станке

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. 1 К работе на деревофуговальном станке допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются.
1. 2 Опасные производственные факторы
 - движущиеся части станка
 - травмирование рук при работе без колодок и толкателей
 - работа без защитного ограждения приводных ремней
 - работа с неправильно установленными ножами
 - отсутствие вытяжной вентиляции и местных отсосов древесной пыли
 - неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.
1. 3 При работе на деревофуговальном станке используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым коврик.
1. 4 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
1. 5 После работы на деревофуговальном станке принять душ, вымыть руки с мылом.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1 Надеть спецодежду волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2 Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
- 2.3 При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна быть надежно закрыта защитным кожухом.
- 2.4 Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а также наличие соединения заземления с корпусом станка.
- 2.5 Проверить исправную работу станка на холостом ходу.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1 Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
- 3.2 При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками и толкателями.
- 3.3 Не прижимать деталь рукой, а использовать прижимное приспособление.
- 3.4 При обработке деталей с длиной, превышающей длину рабочего станка,
- 3.5 Не удалять стружку при работающем станке.
- 3.6 Материалы и детали складировать аккуратно, в определенном месте так, чтобы они не мешали работе.
- 3.7 При работе на комбинированном станке не работать одновременно на фуговальном и циркулярной частях станка.
- 3.8 Не оставлять и не тормозить выключенный, но еще продолжающий вращаться вал.
- 3.9 Не оставлять работающий станок без присмотра.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

- 4.1 При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу и выключить станок. Работу продолжать после устранения неисправности.
- 4.2 При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к тушению возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
- 4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшему в ближайшее лечебное учреждение.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1 Выключить станок и после его остановки удалить с него стружку с помощью щётки. Не сдувать стружку ртом и не сметать её рукой
- 5.2 Выключить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
- 5.3 Снять спецодежду, принять душ и вымыть руки с мылом.